

Instrução de Armazenagem de Varetas TIG OK TIGROD®

1.0 CONDIÇÕES NORMAIS

As varetas TIG OK Tigrod® devem ser armazenadas nas condições de temperatura e umidade descritas no item 1.1. As mesmas devem ser mantidas em suas embalagens originais, lacradas e intactas, sobre paletes ou prateleiras. Devem ser alocadas em lugares secos, longe de paredes e protegidas da ação direta do sol. Contato com água e umidade deverá ser evitado. Áreas empoeiradas devem ser evitadas quando o arame não está fechado em algum tipo de embalagem ou equipamento de proteção contra poeira.

As varetas TIG não devem entrar em contato com nenhum tipo de óleo, graxa ou outras substâncias que são fontes de hidrogênio.

Devem ser utilizadas luvas durante o manuseio das varetas para que as mesmas não entrem em contato com a pele.

1.1 Armazenagem

- Embalagens originais não violadas (figura 1);
- Temperatura ambiente mínima: + 15 °C;
- Umidade relativa máxima: 60 %.



Figura 1: Embalagem de varetas TIG ESAB. A ESAB possui também outros tipos de embalagens.

2.0 GARANTIA E VALIDADE DE VARETAS TIG OK TIGROD®

A ESAB garante as varetas TIG® de aço carbono e baixa liga por um período de **2 anos** e varetas TIG® de aço inoxidável por um período de **3 anos** após a data de fabricação das mesmas, desde que sejam seguidas as condições de armazenagem mencionadas acima. A validade das varetas TIG é de 3 anos, desde que não haja nenhuma indicação de oxidação ou outro defeito na superfície das mesmas.